

Министерство здравоохранения Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (РОСЗДРАВНАДЗОР)

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012 Телефон: (499) 578 06 70; (499) 578 02 20 www.roszdravnadzor.gov.ru

26.07.0022 No Ofu~ 834/

О безопасности медицинских изделий



Субъектам обращения медицинских изделий

Руководителям территориальных органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления здравоохранением субъектов Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках исполнения государственной функции по мониторингу безопасности медицинских изделий, находящихся в обращении на территории Российской Федерации, доводит до сведения субъектов обращения медицинского изделия письмо ООО «Сименс здравоохранение», уполномоченного представителя производителя медицинского изделия, о новых данных по безопасности при применении медицинского изделия «Набор реагентов для определения общего билирубина на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Total Bilirubin_2 (Atellica CH TBil_2))», производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк», США, регистрационное удостоверение РЗН 2020/10584 от 03.06.2020, срок действия не ограничен.

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться в ООО «Сименс здравоохранение» по контактным данным: тел.: +7(967) 025 52 51;или +7 (495) 737 12 52; почта: shsru.ra.team@siemens-healthineers.com; адрес: Россия, 115093, Москва, ул. Дубининская, 96.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова



Срочное уведомление об обеспечении безопасности на местах эксплуатации ACHC22-02.A.OUS Февраль 2022

Анализатор биохимический Atellica® CH 930

Перенос реагента, влияющий на результаты нескольких анализов

По имеющимся у нас данным ваше учреждение получало следующие продукты:

Таблица 1. Продукты Atellica CH, затронутые проблемой:

Анализ	Обозначен ие теста	Номер материала Siemens (SMN):	Уникальный идентификато р изделия (UDI)	Номер лота
Набор реагентов для определения кальция Atellica CH Calcium_2	CA_2	11097644	00630414220697	Все лоты
Набор реагентов для определения гликозилированного гемоглобина энзиматическим методом Atellica CH Enzymatic Hemoglobin A1c	A1c_E/A1c_H	11097536	00630414220505	Все лоты
Набор реагентов для определения фруктозамина Atellica CH Fructosamine	Fruc	11097637	00630414595580	Все лоты
Набор реагентов для определения лития Atellica CH Lithium_2	LITH_2	11532401	00630414287935	Все лоты

Причина проведения корректирующих действий

Это сообщение направлено с целью информировать вас о проблеме, касающейся продуктов, указанных в Таблице 1 выше, и предоставить инструкции по действиям, которые должна предпринять ваша лаборатория.

Компания Siemens Healthcare Diagnostics Inc. подтвердила возможность переноса реагента, который влияет на результаты контроля качества (КК), анализа образцов пациентов и калибратора. См. таблицу 2 ниже.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Bce права защищены. 511 Benedict Avenue

Tarrytown, N.Y. 10591

Страница 1 из 8

Срочные корректирующие меры в отношении медицинского изделия ACHC22-02.A.OUS Февраль 2022

Если вы не проводите ни один из этих анализов, перечисленных в Таблице 1, то на данный момент вам не нужно предпринимать никаких действий.

Таблица 2. Наблюдаемое состояние

Анализ, вызывающий перенос	Затронутый анализ	Влияние переноса	Дополнительные сведения
A1c_E/A1c_H	CA_2*	Повышенный	См. Таблицу 4
CA_2*	UN_c	Сниженный	См. Таблицу 5 Влияет только на образцы мочи
	AAT	Сниженный	См. Таблицу 6
2	IgA_2	Повышенный	См. Таблицу 7
Fruc	lgM_2	Повышенный	См. Таблицу 8
	Theo	Сниженный	См. Таблицу 9
LITH_2**	CA_2*	Повышенный	См. Таблицу 10
	TBil_2	Сниженный	См. Таблицу 11

^{*} Набор реагентов для определения кальция с обозначением теста Са не затрагивается.

Изучение наблюдаемых состояний, перечисленных в таблице 2, указывает на то, что дополнительная промывка с помощью очищающего раствора Reagent Probe Cleaner 2 (RPC2) предотвращает перенос.

Решение будет реализовано в программном обеспечении Atellica Solution v1.25.2. В промежуточный период, до тех пор, пока все анализаторы Atellica CH в вашей лаборатории не будут обновлены до версии программного обеспечения v1.25.2 или выше, следуйте инструкциям в разделе "Действия, которые должен предпринять клиент".

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Все права защищены.
511 Benedict Avenue
Tarrytown, N.Y. 10591

Страница 2 из 8

^{**} Набор реагентов для определения лития с обозначением теста Li не затрагивается.

Опасность для здоровья

Таблица 3

Анализ, вызывающий перенос	Затронутый анализ	Опасность для здоровья
A1c_E/A1c_H	CA_2	
CA_2	UN_c (Только моча)	
	AAT	Ожидается, что смещения, наблюдаемые на уровне
F	IgA_2	пределов принятия медицинских решений для затронутых анализов, не приведут к клинически значимым различиям в
Fruc	IgM_2	ведении пациентов.
	Theo	
LITH_2	CA_2	
LITH_2	TBil_2	Вероятность обработки ТВil_2 сразу после LITH_2 является низкой. Если ТВil_2 обрабатывается сразу после LITH_2, существует возможность задержки в постановке диагноза и/или вмешательства при гипербилирубинемии в группе взрослых. Клиническое воздействие можно уменьшить путем сопоставления результатов с историей болезни и симптомами, а также дополнительными лабораторными биомаркерами. Компания Siemens не рекомендует проводить проверку ранее полученных результатов.

Действия, которые должен предпринять клиент

- Пожалуйста, покажите это письмо главному врачу.
- Выполните инструкции, представленные в разделе «Дополнительная информация» ниже.
- Заполните и верните форму Проверки эффективности, которая находится в приложении к данному письму, в течение тридцати (30) дней.
- В случае получения любых жалоб на недомогания или неблагоприятные явления, связанные с продуктами, указанными в Таблице 1, незамедлительно обращайтесь в местный Центр обслуживания заказчиков Siemens Healthineers или к представителю регионального центра технической поддержки Siemens Healthineers.

Сохраните это письмо в своем лабораторном журнале и перенаправьте его всем тем, кто мог получать эти продукты.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Все права защищены.
511 Benedict Avenue

Tarrytown, N.Y. 10591

Страница 3 из 8

Срочные корректирующие меры в отношении медицинского изделия АСНС22-02.A.OUS Февраль 2022

Мы приносим извинения за неудобства, связанные с данной ситуацией. Если у вас возникли какие-либо вопросы, свяжитесь с центром обслуживания клиентов Siemens Healthineers либо с представителем регионального центра технической поддержки Siemens Healthineers.

Дополнительная информация

Если в вашей лаборатории несколько анализаторов Atellica CH 930, разделите тесты следующим образом:

- •LITH 2 or CA 2 и TBil 2
- •A1c_E/A1c_H or CA_2
- •CA_2 от UN_c (только моча); Определение UN_c в сыворотке и плазме крови не затрагивается и может проводиться на том же анализаторе, что и CA_2
- •Fruc от AAT, IgA_2, IgM_2 и Theo

Если вы решили не разделять анализы, как указано выше, можно рассмотреть возможность пакетного тестирования A1c_E, Fruc, LITH_2 и UN_c (только моча).

Примечание: После завершения тестов A1c_E, Fruc, LITH_2 и перед выполнением теста UN_c (только моча) необходимо начать процедуру промывки RPC2. Промывку RPC2 запускают в любом из следующих случаев:

- После того, как анализатор Atellica CH 930 находился в режиме ожидания в течение 12 минут.
- После завершения любого анализа с открытым каналом.
- Перезапуск анализатора Atellica CH 930. Инструкции по перезапуску системы см. в системе интерактивной помощи Atellica Solution.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Все права защищены.
511 Benedict Avenue

Tarrytown, N.Y. 10591

Страница 4 из 8

Таблица 4. Влияние переноса А1с_Е/А1с_Н на результаты СА_2

Образец	CA_2 мг/дл (ммоль/л)	CA_2 после A1c_E/ A1c_H мг/дл (ммоль/л)	Смещение, %
Контрольная сыворотка, уровень 1	6,4 (1,60)	7,2 (1,80)	+13
Контрольная сыворотка, уровень 2	10,1 (2,53)	11,0 (2,75)	+9
Контрольная сыворотка, уровень 3	13,6 (3,40)	14,4 (3,60)	+6
Образец сыворотки пациента	9,3 (2,33)	10,0 (2,50)	+8
Контроль мочи, уровень 1	7,0 (1,75)	8,1 (2,03)	+16
Контроль мочи, уровень 2	10,1 (2,53)	11,2 (2,75)	+11

Таблица 5. Влияние переноса CA_2 на результаты UN_с в моче

Образец	UN_c мг/дл (ммоль/л)	UN_с после CA_2 мг/дл (ммоль/л)	Смещение, %
Контроль мочи, пул 1	419 (149,6)	393 (140,3)	-6
Контроль мочи, пул 2	735 (262,4)	677 (241,7)	-8
Пул мочи пациента	495 (176,7)	452 (161,4)	-9

Таблица 6. Влияние переноса Fruc на результаты AAT

Образец	ААТ мг/дл (г/л)	ААТ после Fruc мг/дл (г/л)	Смещение, %
Контрольная сыворотка, пул 1	91 (0,91)	80 (0,80)	-13
Контрольная сыворотка, пул 2	100 (1,00)	87 (0,87)	-12
Контрольная сыворотка, пул 3	119 (1,19)	103 (1,03)	-13
Пул калибратора LSP	275 (2,75)	245 (2,45)	-11

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Все права защищены.

511 Benedict Avenue Tarrytown, N.Y. 10591 Страница 5 из 8

Таблица 7. Влияние переноса Fruc на результаты IgA_2

Образец	lgA_2 мг/дл (г/л)	IgA_2 после Fruc мг/дл (г/л)	Смещение, %
Контрольная сыворотка, пул 1	176,1 (1,76)	207,5 (2,08)	+18
Контрольная сыворотка, пул	211,0 (2,11)	245,6 (2,46)	+16

Таблица 8. Влияние переноса Fruc на результаты IgM_2

Образец	lgM_2 мг/дл (г/л)	lgM_2 после Fruc мг/дл (г/л)	Смещение, %
Контрольная сыворотка, пул 1	69,5 (0,70)	87,3 (0,87)	+26
Контрольная сыворотка, пул	73,0 (0,73)	98,5 (0,99)	+35
Контрольная сыворотка, пул 3	93,5 (0,94)	104,9 (1,05)	+12
Пул калибратора LSP	206,7 (2,07)	242,7 (2,43)	+17

Таблица 9. Влияние переноса Fruc на результаты Theo

Образец	Theo мкг/мл (мкмоль/л)	Theo после Fruc мкг/мл (мкмоль/л)	Смещение, %
Контрольная сыворотка, уровень 1	5,1 (28,2)	4,6 (25,8)	-9
Пул сыворотки пациента	11,4 (63,1)	10,6 (59,0)	-7

Таблица 10. Влияние переноса LITH_2 на результаты CA_2

Образец	CA_2 мг/дл (ммоль/л)	CA_2 после LITH_2 мг/дл (ммоль/л)	Смещение, %
Контрольная сыворотка, уровень 1	6,2 (1,55)	6,7 (1,68)	+8
Контрольная сыворотка, уровень 2	10,3 (2,58)	11,0 (2,75)	+7
Контрольная сыворотка, уровень 3	13,3 (3,33)	14,2 (3,55)	+7
Образец сыворотки	9,6 (2,40)	10,2 (2,55)	+7

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Все права защищены.

Страница 6 из 8

511 Benedict Avenue Tarrytown, N.Y. 10591

пациента			
Контроль мочи, уровень 1	6,6 (1,65)	7,2 (1,80)	+8
Контроль мочи, уровень 2	9,8 (2,45)	10,6 (2,65)	+8

Таблица 11. Влияние переноса LITH_2 на результаты ТВil_2

Образец	ТВіІ_2 мг/дл (мкмоль/л)	TBil_2 после LITH_2 мг/дл (мкмоль/л)	Смещение, %
Контрольная сыворотка, уровень 1	0,8 (13,7)	0,2 (3,4)	-75
Контрольная сыворотка, уровень 2	3,7 (63,3)	3,0 (51,3)	-19
Контрольная сыворотка, уровень 3	9,2 (157,3)	8,7 (148,8)	-5
Образец сыворотки пациента	1,1 (18,8)	0,5 (8,6)	-55

Atellica является торговой маркой компании Siemens Healthcare Diagnostics Inc. (Siemens Healthcare Diagnostics Inc.).

ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Перенос реагента, влияющий на результаты нескольких анализов

Данная форма ответа предназначена для подтверждения получения прилагаемого Срочного уведомления о безопасности на местах № ACHC22-02.A.OUS, отправленного компанией Siemens Healthcare Diagnostics в феврале 2022 года, касающегося переноса реагента, который влияет на результаты нескольких анализов.

Пожалуйста, прочитайте вопрос и отметьте подходящий вариант ответа.

Отправьте заполненную форму компании Siemens Healthcare Diagnostics в соответствии с инструкциями, приведенными внизу страницы.

1. Я ознакомился и понял инструкции в Срочном уведомлении оо ооеспечении безопасности на местах эксплуатации, которые приводятся в данном письме.	да	не
2. Выполняет ли ваша лаборатория какой-либо из анализов, перечисленных в таблице 1, на анализаторе Atellica CH 930?	Да	He

Ф.И.О. лица, заполняющего анкету:	
Должность:	
Организация:	Серийный(е) номер(а) анализатора:
Улица:	
Город:	Регион:
Телефон:	Страна:

Пожалуйста, направьте сканированную копию заполненной формы по электронной почте на адрес XXXX@XXXX.

Также можно направить заполненную форму по факсу в Центр поддержки заказчиков по номеру XXXXXX.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с представителем регионального центра технической поддержки компании Siemens Healthineers.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Все права защищены.
511 Benedict Avenue

Tarrytown, N.Y. 10591

Страница 8 из 8

Срочные корректирующие меры в отношении медицинского изделия ACHC22-02.A.OUS Февраль 2022